

# 铝合金走线架安装方式图解

## (1) 上几下几吊装



### 配件清单:

铝合金走线架	3米 9根档
下几型件	2个/处
上几型件	2个/处
丝杆	2根/处, 按实际长度
膨胀螺丝	4个/处, 2个/几型件

备注: 安装 1.5 米/处, 四孔对接块 4 套/根, 螺丝配套

## (2) 上几下角铁吊装



### 配件清单:

铝合金走线架	3米9根档
上角铁件	2个/处
下几型件	2个/处
丝杆	2根/处, 按实际长度
膨胀螺丝	4个/处, 2个/几型件

备注: 安装 1.5 米/处, 四孔对接块 4 套/根, 螺丝配套

### (3) 型材吊装/机柜支



#### 配件清单:

铝合金走线架	3米9根档
主梁吊挂型材	2根/处, 按实际长度
地脚件	4个/处
膨胀螺丝	4个/处, 2个/地脚件

备注: 安装 1.5 米/处, 四孔对接块 4 套/根, 螺丝配套

图例所示为型材吊装, 反转则为机柜支撑。

## (4) 双层型材支撑



### 配件清单:

铝合金走线架	3米9根档
主梁支撑型材	2根/处, 按实际长度
地脚件	4个/处
方型/U型螺丝垫片	5个/地脚件

**备注: 安装 1.5 米/处, 四孔对接块 4 套/根, 螺丝配套、连接安装方式有多种, 可灵活选配。**

**上海立晏电气有限公司**

地址: 上海市金山工业园

Tel: 187-0218-7047

邮箱: liyandianqi@126.com

立晏电气

---

网址:[www.liyandianqi.com](http://www.liyandianqi.com)

立晏电气